



拡大図

- ※丸数字は次ページの現地写真の撮影地点を表します
- ※三角は撮影方向を表します
- ※赤線は撤去対象のフェンスの位置を表します

①



②



③



④



⑤



敷地出入口



注) 長期間(十数年)にわたって、剪定等が実施されていないため、フェンスに樹木が食い込み、フェンスを撤去しないと樹木を伐採できない箇所が多数あります。
敷地出入口は、左図の1箇所のみになります(高さ規制あり)。
電気、水道等は敷地内にありません。